

鉛蓄電池充電器パーツキット補足説明

2018/02/06 作成

●追加で必要になるもの

・電源

①トランス（またはトランス式ACアダプター）の場合

- ・ 6 V鉛蓄電池…AC 8～9 V 2 A程度
- ・ 12 V鉛蓄電池…AC 15～16 V 2 A程度

②スイッチング電源や安定化電源（またはスイッチングACアダプター）からとる場合

- ・ 6 V鉛蓄電池…DC 10～12 V 2 A程度
- ・ 12 V鉛蓄電池…DC 18～20 V 2 A程度

- ・ ケース
- ・ 端子
- ・ スイッチ
- ・ ネジ
- ・ ヒューズ
- ・ ヒューズボックス
- ・ 配線材料や電源コード
- ・ 電圧計
- ・ パイロットランプ等
- ・ デジタルテスター(調整用)
- ・ 半田付けに必要な工具一式
- ・ ケース加工に必要な工具一式

※その他必要に応じてご用意ください。

●注意

・鉛蓄電池用に設計されています。他の充電池は正しく充電できません。事故や火災の原因になりますので使用しないでください。

- ・電源の電圧によっては付属の放熱器では放熱不足となりますのでご注意ください。
- ・トランジスタは部品調達の都合上、変更になる場合があります。

秋月電子通商