2020 年 11 月 30 日 公開
2021 年 12 月 20 日 改訂

お客様各位

株式会社秋月電子通商

製品仕様に関するお知らせとお詫び

日頃より弊社製品のご愛用を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、Ａｒｄｕｉｎｏ ＵＮＯ 互換マイコンボード(通販コード M-15574)におきまして、下記の不具合を確認いたしました。
ご使用の皆様には多大なるご迷惑をお掛けいたします事、謹んでお詫び申し上げます。

記

不具合内容
USBシリアルインタフェース部に使用されているマイコンに書き込まれているファームウェア内のUSBベンダーIDが0x2341（Arduino SA）となっている。

影響
The production version of the arduino-usbserial firmware uses the Arduino VID.
This is only for use with official Arduino hardware and should not be used on other products.
（Arduino公式ファームウェアのREADME.txtより抜粋）
とあるように他社製品への転用を認めておらず、これに違反することになります。

対応内容
ベンダーID を 0x2A50（弊社）に修正。
適切なファームウェアに書き換えたものを出荷（2020 年 11 月 30 日以降発送分より）。
販売分については修正版と交換または現品のファームウェア書き換え対応を実施。

対象製品
初回生産分の一部（約 70 個）

2020 年 11 月 26 日（木）以前にご注文／お買い上げいただいたお客様へのお願い
大変お手数ではございますが、弊社ウェブサイト上のお問い合わせフォームにて「ベンダーID 不具合の件」と明記の上、お申し出ください。修正版との交換対応またはファームウェアの書き換え対応を行います。
お問い合わせフォーム URL→ https://akizukidenshi.com/catalog/contact/contact.aspx

以上