



AE3048/3052 加工図

部品面透視図

| T. No | 記号 | 穴径 | 穴数 |
|-------|----|------------------|-----|
| T 1 | ○ | $\phi 0.5$ T. H | 84 |
| T 2 | ◎ | $\phi 0.8$ T. H | 3 |
| T 3 | △ | $\phi 1.0$ T. H | 116 |
| T 4 | ● | $\phi 3.21$ N. T | 4 |