


モータ接続ターミナルブロックの誤表記につきまして



×
誤

○
正

基板上的表記に誤りがありました。
正しくは右図の様に、
ターミナルブロックの左端子が**11(R)**、右端子が**6(F)**です。
添付のピンマップカードに関しましても同様です。
お詫びして、訂正いたします。
申し訳御座いません。