


ArduinoIDE にボードマネージャーを入れる手順

1.追加するボードマネージャーの URL を見つけてコピーする


2.ArduinoIDE の「ファイル」をクリックして出てきた「環境設定」をクリック




3.出てきたウィンドウの「追加のボードマネージャー」の右にあるアイコンをクリック




4.出てきたウィンドウにコピーした URL をペーストして「OK」をクリック



5.「環境設定」のウィンドウで「OK」をクリック



6. 「ツール」の「ボード」に新しいボードが増えていれば成功



動作チェック

1. ファイル>スケッチ例>01.Basics>Blink を選択
2. 新しいウィンドウが開くのでそちらの「⇒」ボタンをクリックして書き込む
3. 書き込み完了後リセットボタンを押してLED が点滅すれば成功